

	Шир. захвата м.	Агрегат. л.с.	Кол-во раб. органов	Вес кг.	Произв. га./ч.	Габариты в раб. положении (дл./выс./шир.) м.	Габариты в трансп. положении (дл./выс./шир.) м.
<b>ДИСКАТОРЫ 2-Х РЯДНЫЕ</b>							
БДМ 2,2x2Т	2,1	60-70	14	700	3,5	5 / 1,2 / 2,3	5 / 1,4 / 2,3
БДМ 2,5x2	2,5	75-95	19	990	3,75	1,24 / 1,3 / 2,57	1,24 / 1,3 / 2,57
БДМ 2,5x2В	2,4	80-90	18	950	2,8	1,95 / 1,47 / 2,7	1,95 / 1,77 / 2,7
БДМ 2,5x2П	2,6	90-100	19	1450	3,12	5,6 / 1,5 / 2,7	5,5 / 1,9 / 2,7
БДМ 2,7x2	2,7	80-100	18	1100	4,6	2 / 1,3 / 2,87	2 / 1,7 / 2,87
БДМ 2,7x2П	2,7	80-100	18	1530	4,6	5,6 / 1,03 / 2,76	5,36 / 1,38 / 2,76
БДМ 3x2	3,1	90-110	22	1170	4,65	3,18 / 1,55 / 1,27	3,18 / 1,55 / 1,27
БДМ 3x2П	3,1	90-120	22	1824	4,65	4,76 / 1,02 / 3,4	4,42 / 1,5 / 3,4
БДМ 3,5x2	3,67	120-140	24	1350	4,4	2 / 1,35 / 3,8	2 / 1,75 / 3,8
БДМ 3,5x2П	3,67	120-140	24	1750	4,4	5,3 / 1,5 / 3,75	5,1 / 1,9 / 3,75
БДМ 4x2П	4,2	120-170	30	2150	6,3	5,27 / 1,33 / 4,25	5,27 / 1,82 / 4,25
БДМ 4x2ПС	4	120-160	28	2800	4,8	6,95 / 1,3 / 4,85	6,5 / 3,6 / 2,4
БДМ 5x2П	4,9	140-160	32	2350	6,8	5,6 / 1,07 / 4,98	5,36 / 1,46 / 4,98
БДМ 5x2ПК	5,15	200-220	40	4400	6,18	6,9 / 1,16 / 5,35	6,9 / 2,94 / 3
БДМ 5x2ПТ	5,2	220	40+10	5900	6,2	6,98 / 1,16 / 5,35	6,53 / 2,94 / 2,15
БДМ 6x2ПС	6,0	220-260	44	4100	7,2	6,52 / 1,33 / 6,4	6,08 / 3,57 / 2,4
БДМ 7x2П	7,2	250-280	54	5180	8,64	5,8 / 1,2 / 7,6	5,8 / 3,7 / 3,58
БДМ 7x2ПС	7,2	240-300	52	5000	8,5	5,9 / 1,2 / 7,6	5,9 / 3,8 / 3,6
БДМ 7x2ПТ	7,2	320-350	54+28	5350	8,2	7,86 / 1,23 / 7,51	7,4 / 3,6 / 3,8
БДМ 9x2ПС	9,3	320-380	68	6400	11,2	7,86 / 1,3 / 9,1	7,85 / 3,9 / 4,2
БДМ 9x2ПТ	9	400-420	66+32	7990	12,0	7,86 / 1,23 / 9,05	7,4 / 4,4 / 3,8

	Шир. захвата м.	Агрегат. л.с.	Кол-во раб. органов	Вес кг.	Произв. га./ч.	Габариты в раб. положении (дл./выс./шир.) м.	Габариты в трансп. положении (дл./выс./шир.) м.
<b>ДИСКАТОРЫ 4-Х РЯДНЫЕ</b>							
БДМ 2,8х4П	2,8	120-150	28	3211	4,6	6,5 / 1,5 / 3,2	6,5 / 1,3 / 3,6
БДМ 3х4П	3,2	150-185	32	3441	4,8	6,5 / 1,02 / 3,55	6,5 / 1,5 / 3,55
БДМ 3,6х4П	3,7	200-215	36	3581	5,55	5,9 / 1,1 / 3,7	5,6 / 1,5 / 3,7
БДМ 4х4	4,2	215-240	40	2330	6,3	2,6 / 1,87 / 4,22	2,6 / 1,87 / 4,22
БДМ 4х4ПР	4,1	210-240	40	3750	6,15	6,5 / 1,32 / 4,25	6,5 / 1,73 / 4,25
БДМ 5х4ПК	5,3	260-280	52	5250	7,95	6,98 / 1,2 / 5,55	6,98 / 2,8 / 2,7
БДМ 6х4П	5,7	300-330	56	4740	8,55	5,9 / 1,32 / 5,8	5,61 / 1,73 / 5,8
БДМ 6,6х4ПК	6,1	320-350	60	5690	9,15	6,98 / 1,2 / 6,35	6,98 / 3,2 / 3,53
БДМ 8х4П	8,1	400-440	80	8025	12,15	7,84 / 1,29 / 8,25	7,84 / 3,9 / 4,25
БДМ 9х4П	9	450-480	88	8700	15	7,84 / 1,29 / 9,05	7,84 / 4,08 / 4,25

	Шир. захвата м.	Агрегат. л.с.	Кол-во раб. органов	Вес кг.	Произв. га./ч.	Габариты в раб. положении (дл./выс./шир.) м.	Габариты в трансп. положении (дл./выс./шир.) м.
<b>ПЛУГИ ЧИЗЕЛЬНЫЕ</b>							
ПЧН - 2,3Р	2,3	150-200	4	1010	2	2,72 / 1,9 / 2,69	2,72 / 1,9 / 2,69
ПЧН - 3,2М	3,2	250-300	6	1200	3,2	1,85 / 1,9 / 3,64	1,85 / 1,9 / 3,64
ПЧН - 4,5	4,5	350-400	8	1700	4,5	2,27 / 1,9 / 4,84	2,27 / 1,9 / 4,84
ПЧ - 4,5ПМ	4,5	350-400	8	2100	4,5	7,25 / 1,92 / 4,84	6,74 / 2,34 / 4,84
ПЧ - 6ПМ	6	400	10	4870	6	8,3 / 1,46 / 5,9	7,6 / 3,54 / 3,84
ПЧ - 7П	7	500-550	12	5100	7	8,3 / 1,46 / 7,3	7,6 / 4,24 / 3,84

	Шир. захвата м.	Агрегат. л.с.	Кол-во раб. органов	Вес кг.	Произв. га./ч.	Габариты в раб. положении (дл./выс./шир.) м.	Габариты в трансп. положении (дл./выс./шир.) м.
<b>КУЛЬТИВАТОРЫ</b>							
КСУ - 4Н	4,1	150-200	15	2100	4...5	3,7 / 1,9 / 4,1	3,7 / 1,9 / 4,1
КСУ - 6П	6,1	220-250	21	5200	6...8	9,82 / 1,45 / 5,93	9,32 / 3,95 / 2,72
КСУ - 6ПС	6,1	220-250	21	6700	6...8	9,82 / 1,45 / 5,93	9,32 / 3,95 / 2,72
КСУ - 8П	7,4	280-350	27	7000	8-9	9,82 / 1,45 / 7,37	9,32 / 4 / 2,72
КСУ - 8ПС	7,4	280-350	27	8500	8-9	9,82 / 1,45 / 7,37	9,32 / 4 / 2,72
КС-8А / КС-8М	8	150-180	45	2300	8...12	4,89 / 1,045 / 8,15 4,93 / 1,045 / 8,04	4,89 / 3,07 / 3,9 4,93 / 3,16 / 4,07
КС-10 / КС-10М	10	220-260	55	3500	до 12	4,89 / 1,045 / 9,83 4,93 / 1,045 / 9,86	4,89 / 3,95 / 3,9 4,93 / 3,98 / 4,07
КС-12МК / КС-12М	12,63	270-300	66	4900	14	4,93 / 1,045 / 12,5 7,42 / 1,2 / 12,23	4,93 / 3,98 / 4,07 7,12 / 4 / 6,4
КС - 14М	14,07	320-360	78	5900	17	7,42 / 1,2 / 14,38	7,12 / 4 / 6,4
КСО - 4Н	4,3	80-100	43	1090	5...8	3,32 / 1,21 / 4,53	3,32 / 1,21 / 4,53
КСО - 6МТ	6,2	120	57	2030	7...10	5,82 / 0,96 / 6,48	5,82 / 2,78 / 3,38
КСО - 9,6	9,6	150	87	2830	10...15	5,82 / 0,98 / 9,8	5,82 / 4,36 / 3,9